



Sprso Giro Eerste Hulp bij storingen

- Melding** De melding **Beveiliging verwarmingselement (Error 02203)** verschijnt in het display.
- Actie** Laat de machine enige minuten afkoelen. De beveiliging zal zichzelf resetten, waarna de machine weer bedrijfsklaar is.
- Opmerking** Deze melding kan voorkomen wanneer de watertemperatuur op de maximale waarde is ingesteld, en er meerdere consumpties met een groot volume zijn getapt. (bijv. grote koffies of heet water)
- De koffiemachine verwarmt water voor consumpties nadat dat u de selectieknop heeft ingedrukt. Dit is energiezuinig in vergelijking tot machines met een interne heet water boiler, maar hierdoor kan in korte tijd het verwarmingselement bijna continu worden geactiveerd. Om oververhitting te voorkomen schakelt de beveiliging in.



Wacht een paar minuten.

De beveiliging zal zichzelf resetten wanneer het verwarmingselement is afgekoeld.



Houdt de storing aan? Neemt u dan a.u.b. contact op met de helpdesk.

U kunt storingen [via onze website per email](#) melden of via telefoonnummer 030-297 8012. Vermeld a.u.b. daarbij het machinenummer (U vindt deze op de sticker op het zijpaneel).